

A ventoinha gira constantemente gerando barulho

01/07/2025 17:29:07

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	Suporte e Manutenção::Hardware	Votos:	0
Estado:	público (todos)	Resultado:	0.00 %
Idioma:	pt_BR	Última atualização:	Qui 12 Mai 12:43:23 2022

Palavras-chave

ventoinha rotação hp barulho

Sintoma (público)

Ventoinha frontal de Desktops HP giram constantemente fazendo barulho.

Problema (público)

- Problema na ventoinha
- Problema na placa-mãe (sensor com defeito)
- Sujeira nos dutos de exaustão
- Poeira na grade impedindo a saída de ar

Solução (público)

Podem ser realizados alguns procedimentos para tentar corrigir o problema.

- Limpar a ventoinha
- Limpar os dutos de exaustão
- Limpar a grade frontal
- Atualizar o BIOS da placa-mãe
- Substituir a ventoinha
- Substituir a placa-mãe